

Para que tenhamos sucesso na gravação do telecomando do marea, precisamos seguir alguns passos importantes:

## Passo 1

Verificar se o veículo que você está trabalhando não está com o alarme disparado, pois estando, fica impossível a gravação de um novo telecomando no plafunier, neste caso necessita de um Modulo de Alarme (NOVO).

Se o cliente optar em não trocar o Modulo de Alarme, tem que deixar bem claro, que só ira funcionar o sistema de conforto, que seria o sobe e desce dos vidros, e o travamento e o destravamento dos pinos das portas, mas com relação à sirene e o funcionamento do alarme ele não vai disparar.

## Passo 2

No passo dois é com relação à chave, pois não pode ser qualquer chave, principalmente com relação as chaves Palio com telecomando pois, essas chaves não servem para a gravação para outros veículos com no caso do Marea com telecomando, que são chaves aparentemente iguais, mas com o sinal de gravação diferente (RF).

## Passo 3

Para apresentação de um novo telecomando é necessário que siga os passos abaixo:

1. Dentro do veículo no teto, está posicionado o plafunier, esse plafunier possui dois botões um do lado esquerdo e outro do lado direito, um dos botões possui uma luz de cor VERDE, pressionar com uma tampa de caneta ou algo pontiagudo até começar a piscar, piscando continuamente aperte o botão do novo telecomando a ser apresentado até que a luz do plafunier fique acesa, solte o botão do novo telecomando e aguarde aproximadamente dois minutos.
2. Obs: Se o procedimento não for executado com sucesso, repita todo o procedimento. Se não der certo levar esse veículo a uma rede autorizada.